# Materialwissenschaft III b – Oberflächen und Grenzflächen

Dozent: Prof. Jaegermann

## Korrosion von Metallen und Keramiken

## Inhalt

## I Grundlagen

- Definition und Bedeutung
- Werkstoffe und Korrosionsarten

## II Thermodynamik von Korrosionsprozessen

- Elektrodenpotentiale
- Spannungsreihe
- Elektrochemische Phasendiagramme

## III Kinetik von Korrosionsprozessen

- Strom–Spannungskurven
- Überspannung
- Passivierung

## IV Korrosionsformen und -mechanismen

- V Korrosionsschutz
- VI Keramiken, Polymere, Halbleiter

#### I. Definition

Was bedeutet Korrosion? (lat. corrodere: zernagen, zerfressen)

Allgemeine Definition der "European Federation Corrosion": •

Angruff an einen Werkstoff<sup>1)</sup> durch Reaktion mit Umgebung<sup>2)</sup> Korrosion: und daraus folgender Änderung<sup>3)</sup> der Werkstoffeigenschaften

- 1) Werkstoff: Metall, Keramik, Polymer, Halbleiter
  - → unterschiedliche Materialien zeigen <u>unterschiedliches</u> Reaktionsverhlten
- 2) Reaktion: chemische oder elektroschemische Reaktion
  - $\rightarrow$  Ausschluss von Phasenumwandlungen, physikalischem Werkstoffversagen (z.B. Sn-Pest: Phasenumwandlung und Änderung der Gitterstruktur bei 15 °C von weißes in graues Sn,
    - z.B. Quellen von Polymeren, beides keine Korrosion)
- 3) Werkstoffeigenschaften: mechanische, elektrische, chemische, biologische
  - $\rightarrow$  häufig Minderung
  - $\rightarrow$  aber auch elektrochemische Passivierung

#### **Korrosion von Metallen** I.a

 $\rightarrow$  heterogene chemische Reaktion an Metallphasengrenze



- Oxidation des Metalls
- Weiterreaktion mit  $R \rightarrow P P'$

1) Chemische Korrosion (lokale elektrochemische Redoxreaktion)

$$\begin{split} 2 \cdot M + O_2 &\rightarrow 2 \cdot MO \\ 2 \cdot Zn + O_2 &\rightarrow 2 \cdot Zn^{II}O^{-II} \\ Ti + O_2 &\rightarrow Ti^{+IV}O_2^{2 \cdot -II} \\ 2 \cdot Ag + S &\rightarrow Ag_2S \\ 2 \cdot Fe + 3 \cdot Cl_2 &\rightarrow 2 \cdot FeCl_3 \end{split}$$

2) Elektrochemische Korrosion

Oxidationsreaktion (anodische Reaktion) des Metalls und die Reduktionsreaktion (kathodische Reaktion) der Reaktionspartner laufen an lokal unterschiedlichen Stellen ab

a)	$M \to M^{n+} + n \cdot e^{-}$	Anodenreaktion
b)	$X + n \cdot e^- \to X^{n-}$	Kathodenreaktion



Stromkreis geschlossen durch Elektronenleitung im Metall und Ionenleitung im Elektrolyten

Bild 99 (Abb. 5.2.1):

Zelle (Schema)

Schematische Darstellund der Rostbildung auf Stahl unter eine Wassertropfen & Elektrochemische

• Wahrscheinliche kathodische Gegenreaktionen

 $2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^- \rightarrow H_2$ 

"im Sauren"

 $O_2 + 2 \cdot H_2 O + 4 \cdot e^- \rightarrow 4 \cdot OH^-$  ,,im nicht-sauren Bereich"

• Teilreaktionen

Verbunden auf Werkstoff: Tropfenkorrosion Elektrisch getrennt: elektrochemische Zelle

Nutzung von elektrochemischen Zellen: zur Untersuchung von

- Thermodynamik von Oxidations- und Reduktionsreaktionen (→ Teil II der Vorlesung)
  - $\rightarrow$  Elektrodenpotentiale, Spannungsreihe
  - ⇒ Triebkraft für Korrosion, Stabilitätsbereiche
- Kinetik von Redoxreaktionen ( $\rightarrow$  Teil III der Vorlesung)
  - → Strom-Spannungskurven, Überspannung, Passivierung
  - ⇒ Mechanismen der Korrosionsreaktion

#### I.b Korrosion von Keramiken

<u>Oxidische Keramiken</u>  $\rightarrow$  maximaler Oxidationsgrad des Metalls

Binäre Oxide	$Al_2^{\text{III}}O_3$ , $Zr^{\text{IV}}O_2$ , $Si^{\text{IV}}O_2$
Perowskite	$Ba^{II}Ti^{IV}O_3$
Silikate Gläser	$Mg_2^{II}Si^{IV}O_4$

Keine weitere Oxidation möglich: Korrosionsstabil

→ mögliche Korrosion: Auflösung unter extremen Bedingungen (Heißgaskorrosion, geschmolzene Salze, hochkonzentrierte Säuren, Laugen)

$$Al_2O_3 \rightarrow (Al^{3+})_{solv} + (O^{2+})_{solv}$$

<u>Andere Keramiken</u>  $\rightarrow$  weitere Oxidation möglich, kinetisch gehemmt, "passive Oxidschichten"

$$\begin{split} Si_{3}^{+\text{IV}} N_{4}^{-\text{III}} + 3 \cdot O_{2} &\rightarrow 3 \cdot Si^{+\text{IV}} O_{2} + 2 \cdot N_{2}^{+0} \\ SiC + 2 \cdot O_{2} &\rightarrow SiO_{2} + CO_{2} \\ 4 \cdot AlN + 3 \cdot O_{2} &\rightarrow Al_{2}O_{3} + 2 \cdot N_{2} \\ B_{4}C + 4 \cdot O_{2} &\rightarrow 2 \cdot B_{2}O_{3} + CO_{2} \end{split}$$

Passivierung gut bei:



#### I.c Korrosion von Polymeren

• Korrosion häufig als <u>Degradation</u> bezeichnet (Alterung)

#### 1. Oxidation

 $(C_m H_n XY)_N + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \dots$ 

- thermodynamische Favorisiert
- kinetisch gehemmt
- ⇒ Korrosionsstabilität von Polymeren

Statt dessen: Kettenfragmentierung durch reaktive Gase und anderen Umgebungseinflüssen

#### 2. Depolymerisation

$$(C_m H_n XY)_N \xrightarrow{?} (C_m H_n XY)_M + (C_m H_n XY)_O$$

- ? z.B. Einfluss von Wärme: Thermische Degradation
   Stahlung: Photodegradation
   Chemikalien: chemisch indizierte Degradation
- $\rightarrow$  Polymerchemie
- 3. Auflösung und Quellung (?)

Reaktion mit Lösungsmittel: - Einlagerung  $\rightarrow$  Quellung

- Auflösung

#### I.d Erscheinungsformen der Korrosion

- 1) Ebenmößige Korrosion
- 2) Lochfraßkorrosion
- 3) Spaltkorrosion
- $\Rightarrow$  Korrosionsformen und –mechanismen ( $\rightarrow$  Teil IV der Vorlesung)

#### I.e Bedeutung der Korrosion

- drastische Beschränkung der Lebensdauer von Werkstoffen
- Korrosionsinduzierte Schadensfälle (Kraftwerke)
  - Schätzung: 3,5 % 5 % des BSP wird durch Korrosion vernichtet
- Erforschung von Korrosionsprozessen
- Erforschung von Korrosionsschutz
- ⇒ wichtiger Aspekt der Werkstoff- und Materialwahl
  - Werkstoffkosten und Lebensdauer
  - Umweltbelastung und Rohstoffverbrauch
  - Energieaufwand (1 PKW:  $1, 3 \cdot 10^{11} J$ )
  - Produktivität

Bild 100: 1f Werkstoffwahl (Schema, Korrosionsbeständigkeit und Einflüsse auf Korrosionsbeständigkeit)

Korrosionsschutz Teil V

der Vorlesung





20. Januar 2009

## II. Thermodynamik der Korrosion

#### II.1 – Gibbs'sche freie Energie und elektromotorische Kraft (EMK)

Korrosionsreaktion (Bruttoreaktion)

$$M + 2 \cdot H_2 O \to M^{2+} + H_2 + 2 \cdot O H^- \tag{1}$$

Ablauf ist abhängig von Metall M

Edle Metalle (Au, Pt) reagieren nicht

Unedle Metalle (Fe, Zn, etc) reagieren

 $\rightarrow$  unterschiedliche Triebkraft der Reaktion (1)  $\leftarrow$  Thermodynamik

Triebkraft der Reaktion is gegeben durch Gibbs'sche freie Energie  $\Delta G$ 

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S = \Delta U + p \cdot \Delta V - T \cdot \Delta S$$

Für spontane, freiwillige Reaktion (exergonisch) gilt $\Delta G < 0$  (Fe, Zn, ...)Sonst (endergonische Reaktion) $\Delta G > 0$ 

Aufteilung Reaktion (1) in zwei Teilreaktionen

$M \rightarrow M^{2+} + 2 \cdot e^{-}$	Oxidations-Reaktion
$2 \cdot H_2 O + 2 \cdot e^- \rightarrow H_2 + 2 \cdot O H^-$	Reduktions-Reaktion
$M + 2 \cdot H_2 O \rightarrow M^{2+} + H_2 + 2 \cdot OH^-$	Gesamt-Reaktion



 $V \equiv$ EMK der Zelle (differentieller Umsatz) $EMK \equiv$ Fähigkeit des Systems s, elektrische Arbeit zu leisten $V \equiv$ Zellspannung

#### Metall-Elektrode in Metalllösung



a)  $\mu_{M^{2+}}^{\mathrm{I}} > \mu_{M^{2+}}^{\mathrm{II}} \longrightarrow$  Metallionen gehen in Lösung

 $(M^{n+} + n \cdot e^{-})^{\mathrm{I}} \rightarrow M^{n+,\mathrm{II}}$  negative Aufladung Metall

b)  $\mu_{M^{2+}}^{I} < \mu_{M^{2+}}^{II} \longrightarrow$  Metallionen werden abgeschieden

 $(M^{n+})^{II} \rightarrow (M^{n+} + n \cdot e^{-})^{I}$  positive Aufladung Metall

⇒ elektrochemische Aufladung der Phasen und damit zur Ausbildung einer elektrochemischen Doppelschicht bis die Potentialdifferens  $\varphi^{I} - \varphi^{II}$  den Unterschied in chemischer Potentialdifferen ausgleicht. Für geladene Teilchen gilt:  $\left(\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}n_i}\right) = \mu_i + z \cdot F \cdot \varphi = \eta_i$  (mit  $z \triangleq n$ )

$$\eta_{M^{n+}}^{\mathrm{I}} = \eta_{M^{n+}}^{\mathrm{II}}$$
  
$$\eta_{M^{n+}}^{\mathrm{I}} = \mu_{M^{n+}}^{\mathrm{I}} + z \cdot F \cdot \varphi^{\mathrm{I}} = \eta_{M^{n+}}^{\mathrm{II}} = \mu_{M^{n+}}^{\mathrm{II}} + z \cdot F \cdot \varphi^{\mathrm{II}}$$
  
$$\eta_{i}^{\mathrm{I}} = \mu_{i}^{\circ \mathrm{I}} + R \cdot T \cdot \ln(a_{i}) + z \cdot F \cdot \varphi^{\mathrm{II}}$$

• spontane Reaktion:  $\Delta G$  ist negativ

• Konvention: EMK dann positiv definiert  $EMK = \Delta V \rightarrow$  Strom positiv  $\rightarrow$  Elektronenfluss andere

Richtung

 $\rightarrow$  elektrische Arbeit für 1 mol Umsatz:

$$W = U \cdot I \cdot t = Q \cdot \Delta V = z \cdot N_A \cdot e_0 \cdot \Delta V = z \cdot N_A \cdot e_0 \cdot E$$

$$W = z \cdot F \cdot E$$

$$\Delta G = -z \cdot F \cdot E$$

$$X_{A} \cdot e_{0} = F$$

$$Z: Zahl der Ladungsträger$$

$$N_{A}: Avogadrozahl$$

$$E: Elektrodenpotentialdifferenz$$

23. Januar 2009

Bild 102 (Abb 18.2 & 18.3): An electrochemical cell consisting of iron and copper electrodes & an electrochemical cell consisting of iron and zinc electrodes

#### II.2 Elektrochemische Potentiale, Elektrodenpotentiale und Spannungsreihe

#### Thermodynamik - Begriffe / Definition

Aus Thermodynamik folg für Änderung der Gibbs'schen Energie in einer Reaktion:

$$\Delta G = G_E - G_A = \sum_i v_i \cdot \mu_i$$

$$\mu_i \equiv$$
 chemisches Potential der Spezies  $i = \left(\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}n_i}\right)_{n_j,T,p}$ 

Chemisches Potential gegeben durch

$$\mu_i = \mu_i^\circ + R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{a_i}{\varkappa^\circ}\right)$$

 $v_i \equiv$  stöchiometrischer Koeffizient der Reaktion (- für Edukte, + für Produkte)

 $\mu_i^{\circ} \equiv$  chemisches Standardpotential für 1 "Normalität"

 $\varphi \equiv$  elektrostatisches Potential auf der Phase  $\alpha$ 

Für geladene Teilchen:

1

1

Berücksichtigung der elektrostatischen Energie durch Wechselwirkung mit Aufladung der Phase  $\alpha$ 

 $\Rightarrow$  Berücksichtigung elektrochemischer Potentiale  $\eta_i$ 

$$\eta_i^{\alpha} = \left(\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}n_i}\right)_{n_j, p, T} = \mu_i^{\alpha} + z \cdot F \cdot \varphi^{\alpha} = \mu_i^{\mathrm{o}, \alpha} + R \cdot T \cdot \ln\left(a_i^{\alpha}\right) + z \cdot F \cdot \varphi^{\alpha}$$

#### Elektrodenpotential

ausgehend von Halbzellenreaktion  $M \rightleftharpoons (M^{n+})_{\stackrel{L}{\underset{L\bar{a}sung}{\longrightarrow}}} + (n \cdot e^{-})_{\stackrel{M}{\underset{Metall}{\longrightarrow}}}$ 

Für Gleichgewicht gilt:  $\eta_i^{\mathrm{I}} = \eta_i^{\mathrm{II}} \text{ oder } \eta_{M^{n+}}^L - \eta_{M^{n+}}^M = 0$  (3)  $\eta_{M^{n+}}^L = \mu_{M^{n+}}^{\mathrm{o},L} + R \cdot T \cdot \ln\left(a_{M^{n+}}\right) + z \cdot F \cdot \varphi_L$ 

Da im Metall gilt:

$$M_{M} \rightleftharpoons M_{M}^{n+} + (n \cdot e^{-})_{M}$$
  

$$\eta_{M^{n+}} = \mu_{M}^{M} - 2 \cdot \eta_{e}^{M}$$
  

$$= \mu_{M}^{0,M} + R \cdot T \cdot \ln(a_{\mu}^{M}) - \mu_{e}^{M} - z \cdot F \cdot \varphi^{M}$$
(2)

Aus (1) und (2) folgt mit (3):

$$\underbrace{-z \cdot F \cdot \varphi^{M} - z \cdot F \cdot \varphi^{L}}_{\text{Elektronenladung z-(-1)}} = \underbrace{\left[\mu_{M^{n+}}^{o,L} - \mu_{M}^{o,M} + \mu_{e}^{o,M}\right]}_{A} + R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{a_{M^{n+}}}{a_{M}}\right)$$
$$\Rightarrow \quad \Delta \varphi = \varphi^{M} - \varphi^{L} = \frac{A}{z \cdot F} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{M}^{n+}}{a_{M}}\right)$$

Da  $a_M$  im Metall = 1 (per Definition)

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{a_{M^+}}{a_M (\equiv 1)} \right)$$
 Nernst'sche Gleichung

 $a_{M^{n+}} \equiv 1 \stackrel{\wedge}{=} c_{M^{n+}} = 1 \text{ normal}$  $\rightarrow \Delta \varphi \equiv \Delta \varphi_{00}$  Standard Halbzellenpotential Elektrode / Elektrolyt

#### Redoxreaktionen

Halbzellenreaktionen an einer inerten Metallelektrode (Pt)

$$Fe^{2+} + 2 \cdot e^{-} \rightleftharpoons Fe$$

$$Fe^{3+} + 3 \cdot e^{-} \rightleftharpoons Fe$$

$$2 \cdot H^{+} + 2 \cdot e^{-} \rightleftharpoons H_{2}$$

$$Cl_{2} + 2 \cdot e^{-} \rightleftharpoons 2 \cdot Cl^{-}$$

$$2 \cdot H_{2}O + O_{2} + 4 \cdot e^{-} \rightleftharpoons 4 \cdot OH^{-}$$

Für die Berechnung der Halbzellenpotentialdifferenz gilt:

 $\eta_e^L - \eta_e^M = 0$  elektrochemisches Potential des Elektrons, welches zwischen Metallelektrode und reduzierter Spezies ausgetauscht wird

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{ox}}{a_{red}}\right)$$

$$v_1^{ox} [Ox]_1 + v_2^{ox} [Ox]_2 + z \cdot e^- \rightleftharpoons v_1^{red} [Red]_1 + v_2^{red} [Red]_2 + \dots$$
$$\sum_i v_i^{ox} [Ox]_i + z \cdot e^- \rightleftharpoons \sum_j v_j^{red} [Red]_j$$

Daraus folg für Nernst'sche Gleichung

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{\prod (a_i)^{ox, v_i}}{\prod (a_j)^{red, v_j}} \right)$$
 all gemeine Form der Nernst'schen Gleichung

Beispiele:

$$\begin{aligned} Cl_2 + 2 \cdot e^- \rightleftharpoons 2 \cdot Cl^- & \Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{Cl_2}}{a_{Cl}^2}\right) \\ 2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^- \rightleftharpoons H_2 & \Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{H^+}}{a_{H_2}}\right) \\ H_2O + O_2 + 4 \cdot e^- \rightleftharpoons 4 \cdot OH^- & \Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{O_2} - \varkappa_{H_2O}^2}{a_{OH^-}^4}\right) \\ MnO_4^- + 8 \cdot H^+ + 5 \cdot e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 12 \cdot H_2O & \Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{MnO_4} - a_{H^+}^8}{a_{Mn^{2+}}^4}\right) \end{aligned}$$

#### Messung von Elektrodenpotentialen und Zellspannung

- Direkte Messung von Halbzellenpotentialdifferenz ist nicht möglich
- Jede Potentialmessung bedingt weiteren Messkontakt zum Elektrolyten (vgl. Abbild elektrochemische Zelle  $\rightarrow Bild \ 101$ )
- $\Rightarrow Die gemessene Spannung (hochohmiges Voltmeter, stromlose Messung) ergibt die$  $Differenz zweier Halbzellenpotentialdifferenzen <math>\Delta \varphi$

Die EMK *E* ist also die Differenz der Halbzellenpotentiale  $\Delta \varphi_1$  und  $\Delta \varphi_2$  an zwei Halbzellen (Phasengrenzen) I und II

Für Metallelektroden:  $M_1 \rightleftharpoons M_1^{n+} + n \cdot e^ M_2 \rightleftharpoons M_2^{m+} + m \cdot e^-$ 

$$\rightarrow \qquad E = \Delta \varphi_{00}^{1} - \Delta \varphi_{00}^{2} + \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \ln\left(a_{M^{n+1}}\right) - \frac{R \cdot T}{m \cdot F} \cdot \ln\left(a_{M^{m+1}}\right)$$

Die EMK E ist nur zwischen zwei Halbzellen als Potentialdifferenz messbar.

 $\rightarrow$  d.h. Notwendigkeit einer allgemeinen Bezugselektroden (Standard  $H_2$  Elektroden, Normal  $H_2$  Elektrode)

Pt-Elektrode in Lösung mit  $a_{H_2} \approx p_{H_2} = 1 bar$ 

$$a_{H^+} \sim c_{H^+} = 1 \frac{mol}{bar} \triangleq pH = 0$$

$$\Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{a_{H^+}^2}{a_{H_2}} \right)$$

 $\Delta \varphi = \Delta \varphi_{00} \stackrel{!}{=} 0 \quad \leftarrow \quad$ 

Bezugspunkt der elektrochemischen Skala

<u>Bild 103</u> (Abb. 3-4 & 3-6): Potentiometerschaltung & Wasserstoffnormalelektrode <u>Bild 104</u> (Tab. 33): Referenzelektroden & Standardbezugspotentiale und Bezugspotential einiger Elektroden zweier Art gegen NHE (25 °C)

## II.3 Messung von Elektrodenpotentialen in einer elektrochemischen Zelle (Kombination von 2 Halbzellen)

Nernst'sche Abhängigkeit der Halbzelle

$$\Delta \varphi^{\mathrm{I}} = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{\prod a_{ox}^{v_{ox}}}{\prod a_{red}^{v_{red}}} \right)$$

Nernst'sche Gleichung für NHE:

$$\Delta \varphi^{\text{II}} = \Delta \varphi_{00}^{\text{NHE}} + \frac{R \cdot T}{1 \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{a_{H^+}}{a_{H^+}^{\frac{1}{2}}} \right) = \Delta \varphi_{00}^{\text{NHE}} \qquad \qquad \text{für } a_{H^+} = 1 \text{ und } a_{H_2} = 1$$

Die EMK ist Potentialdifferenz der Halbzellen

$$E = \Delta \varphi^{\mathrm{I}} - \Delta \varphi_{00}^{\mathrm{NHE}} \equiv \Delta \varphi^{\mathrm{I}}$$
$$E = E_0^{\mathrm{I}} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left( \frac{\prod a_{ox}^{v_{ox}}}{\prod a_{red}^{v_{red}}} \right)$$
Konzentrati

Konzentrationsabhängigkeit des

Elektrodenpotentials gegen NHE

Für Standardbedingungen in der Konzentration der Halbzelle I

- $\ln\left(\frac{\prod a_{ox}^{v_{ox}}}{\prod a_{red}^{v_{red}}}\right) = 1$
- → dann entspricht die gemessene Elektrodenspannung dem Standardredoxpotential der Reaktion
- $E = E_0$

Standardpotential (EMK) der Halbzellenreaktion I gegen NHE

 $\rightarrow$  <u>elektrochemische Spannungsreihe</u>

Bild 105 (Tab. 3-2): Standardbezugspotential verschiedener Metallionen-, Gas- und Redoxelektroden gegen NHE für 25 °C

27. Januar 2009

#### Aussagen der Spannungsreihe

- $E^{\circ} < 0$ : negativer als NHE
  - $\rightarrow$  Tendenz der reduzierten Komponente, Elektronen abzugeben
    - Metalle sind unedel: Tendenz zur Oxidation kleine Austrittsarbeiten
- $E^{\circ} > 0$ : positiver als NHE
  - → Tendenz der oxidierten Komponente, Elektronen aufzunehmen
    - Metalle sind edel: geringe Tendenz zur Oxidation große Austrittsarbeiten

#### Anwendungen der Spannungsreihe

Durch Spannungsreihe (definiert  $E^{\circ}$ ) und Nernst'sche Gleichung der Halbzelle (definiert Konzentrationsabhängigkeit der Potentiale) ist EMK jeder elektrochemischen Zelle zu berechnen.

$$\begin{array}{ll} \underline{\text{Beispiel 1:}} & Cu / Cu^{2+} \text{ gegen } Fe / Fe^{2+} \\ E = E_0^{Cu/Cu^{2+}} - E_0^{Fe/Fe^{2+}} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\left[Cu^{2+}\right]\right) - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\left[Fe^{2+}\right]\right) \\ E = \Delta E_0 + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\left[\frac{Cu^{2+}}{\left[Fe^{2+}\right]}\right]\right) \\ = \Delta E_0 + \frac{0,059 \, V}{z} \cdot \log\left(\left[\frac{Cu^{2+}}{\left[Fe^{2+}\right]}\right]\right) \end{array}$$

Für Standardbedingungen:  $[Fe^{2+}] = [Cu^{2+}] = 1\frac{mol}{L}$  $E = \Delta E_0 = 0,34 V - (-0,41V) = +0,75 V$  Beispiel 2: Korrosion von Metallen in wässriger Lösung

a) 
$$H_2$$
-Reaktion  $2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^- \to H_2$   
 $E(H_2O/H_2) = E^\circ + \frac{R \cdot T}{F} \cdot \ln\left(\frac{a_{H^+}}{\sqrt{pH}}\right)$   $pH = -\lg([H^+])$   
Für  $pH = 1$   $E = E^\circ - 0,059 \cdot pH = -0,059 V$   
Für  $pH = 7$   $E = E^\circ - 0,059 V \cdot 7 = -0,413 V$ 

- → Alle Metalle mit E < -0,413V sind unedler als  $H_2$ -Reaktion; d.h. sie korrodieren unter  $H_2$ -Entwicklung und gehen in Lösung  $\Rightarrow M + 2 \cdot H^+ \rightarrow M^{2+} + H_2$
- b)  $O_2$ -Reaktion  $2 \cdot H_2 O \leftarrow O_2 + 4 \cdot H^+ + 4 \cdot e^ E(H_2 O / O_2) = E^\circ + \frac{R \cdot T}{4 \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{p_{O_2} \cdot [H^+]^4}{[H_2 O]^2}\right)$  $E = 1,23V - 0,059V \cdot pH$

Für 
$$pH = 7$$
  $E = +0,804 V$ 

- → Alle Metalle mit E < 0,804V sind unedler als  $H_2O/O_2$ -Reaktion; d.h. sie korrodieren in sauerstoffhaltiger, neutraler Lösung und  $O_2$  wird reduziert
  - $\Rightarrow \quad \text{z.B.} \quad 2 \cdot Cu + O_2 + 4 \cdot H^+ \rightarrow 2 \cdot Cu^{2+} + 2 \cdot H_2O$
  - $\Rightarrow$  In  $O_2$ -freier Lösung sind Cu oder Ag stabil, da  $E > E(H_2 / H_2 O)$

#### Pourbaix oder Potential-pH-Diagramme

Elektrochemische Phasendiagramme

 $\rightarrow$  Existenzbereiche unterschiedlicher Verbindungen

<u>Bild 106</u> (Abb. 2.7.1): Vereinfachtes Pourbaix-Diagramm für Wasser bei 25 ℃

30. Januar 2009

Potential über pH – elektrochemische Phasendiagramme

- $\rightarrow$  Existenzbereich unterschiedlicher Phasen
- 1) Diagramm für H<sub>2</sub>O ( $\rightarrow$ *Bild 106*)

 $(H_2O_2, O_3, OH, ...)$ 

- Stabilitätsbereich I zwischen Linien (a) und (b)
- Oberhalb (a):  $H_2 O \rightarrow O_2 + 4 \cdot H^+ + 4 \cdot e^-$

(Unterhalb (a):  $H_2O \leftarrow O_2 + 4 \cdot H^+ + 4 \cdot e^-$ )

- Unterhalb (b):  $2 \cdot e^- + 2 \cdot H^+ \rightarrow H_2$ 

(Oberhalb (b):  $2 \cdot e^- + 2 \cdot H^+ \leftarrow H_2$ )

<u>Bild 108</u> (Abb. 2.7.2): Vereinfachtes Pourbaix-Diagramm für Zink bei 25 ℃ <u>Bild 109</u> (Abb. 2.7.3): Vereinfachtes Pourbaix-Diagramm für Kupfer bei 25 ℃ <u>Bild 107</u> (Abb. 2.7.4): Vereinfachtes Pourbaix-Diagramm für Eisen bei 25 ℃

## II. Kinetik von Elektrodenreaktionen

- Gleichgewicht ( $\Delta E_0$ ,  $\Delta G$ ): infinitesimale Stoffumsätze
  - $\rightarrow$  Unterbrechung des Stromflusses, Messung der

- Nichtgleichgewicht: Stoffumsatz und Stromfluss
  - $\rightarrow$  Mesung von Strom-Spannungskurven
    - ➡ Korrosionsraten, Transportprozesse im Elektrolyten, Transportprozesse in Passivschichten

Korrosionsreaktion: 
$$Cu^{2+} + 2 \cdot e^- \underbrace{I_K}_{I_A} Cu$$
  $\left(Cu^{2+} \underbrace{I_K}_{I_A} Cu + 2 \cdot n^+\right)$   
Halbzellenreaktion  $Cu^{2+} \underbrace{I_K}_{2 \cdot e^-} Cu^{2+} \underbrace{I_K}_{2 \cdot e^-} Cu \underbrace{I_K}_{2 \cdot e^-}$ 

- $I_{K} \equiv$  kathodischer Strom, Abgabe von Elektronen von der Elektrode in die Lösung, Reduktionsstrom  $\Rightarrow$  Negatives Vorzeichen
- $I_A \equiv$  anodischer Strom, Abgabe von Elektronen von der Läsung an die Elektrode, Oxidationsstrom  $\Rightarrow$  positives Vorzeichen

$$2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^- \underbrace{I_K}_{I_A} H_2$$



Bild 110: 2 Halbzellen H₂/H<sup>+</sup> und Cl₂/Cl<sup>-</sup> & Elektrodenpotential über Stromstärke

#### Thermodynamisches Gleichegewicht

Austauschstrom  $I_A = I_K$  oder  $I_A + I_K = 0$ 

⇒ Gleichegewichts-EMK

 $E_0 = \Delta \varphi_0^{\mathrm{I}} - \Delta \varphi_0^{\mathrm{II}} \quad \Delta \varphi_0$  Gleichgewichtspotentiale der Halbzellen

Abweichung vom Gleichgewicht:  $I = I_K + I_A \neq 0$ 

• Oxidationsreaktion: I > 0  $|I_A| > |I_K|$   $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2 \cdot e^{-}$ • Reduktionsreaktion: I < 0  $|I_A| < |I_K|$   $2 \cdot e^{-} + Cu^{2+} \rightarrow Cu$ 

Statt Strom wird häufig Stromdichte *i* betrachtet:  $i = \frac{I}{A}$ Problem: Fläche schwierig zu bestimmen

 $\Rightarrow \text{ bei Stromfluss weicht} \quad \bullet \quad \Delta \varphi(i=0) \text{ von } \Delta \varphi_0(i=0) \text{ ab}$  $\bullet \quad E(i=0) \text{ von } E_0(i=0) \text{ ab}$ 

## III.1 Überspannung und Polarisationsspannung

Differenz des Halbzellenpotentials  $\Delta \varphi(i=0)$  gegen Gleichgewichtspotential  $\Delta \varphi_0(i=0)$ heißt Überspannung (overvoltage)

$$\eta = \Delta \varphi - \Delta \varphi_0$$
  

$$\eta > 0 \ \Delta \varphi > \Delta \varphi_0 \rightarrow i \text{ positiv, anodischer Strom}$$
  

$$\eta < 0 \ \Delta \varphi < \Delta \varphi_0 \rightarrow i \text{ negativ, kathodischer Strom}$$
  

$$\rightarrow \eta \cdot i > 0$$

Differenz der Zellspannung E(i=0) gegen Gleichgewichts-EMK  $E_0(i=0)$  heißt Polarisationsspannung oder Klemmenspannung

Elektrolyse:  $E_{Kl} > E_0$ 

Galvanische Zelle  $E_{Kl} < E_0$ 

Beispiel der Chlorknallgasreaktion (Standardbedingungen):

$$\begin{split} H_{2} \rightleftharpoons 2 \cdot H^{+} + 2 \cdot e^{-} \\ 2 \cdot e^{-} + Cl_{2} \rightleftharpoons 2 \cdot Cl^{-} \\ \\ E_{0} &= \Delta \varphi_{00}^{Cl_{2}/Cl^{-}} - \Delta \varphi_{00}^{H^{+}/H_{2}} = 1,37 V \\ \\ E_{Kl} &= E_{0} + \sum \eta = 1,37 V + \eta_{I} + \eta_{II} \qquad \rightarrow \text{ Elektrolyse} \qquad 2 \cdot HCl \rightarrow H_{2} + Cl_{2} \\ \\ E_{Kl} &= E_{0} + \sum \eta = 1,37 V - \eta_{I} - \eta_{II} \qquad \rightarrow \text{ Galvanische Zelle} \qquad H_{2} + Cl_{2} \rightarrow 2 \cdot HCl \end{split}$$

 $\eta$  :addiert strombedingte Verluste

Bild 111 (Bild 4.7): Schem der Versuchsanordnung zuer Messung von Stromspannungskurven

<u>Bild 112</u> (Abb. 4-5): Strom-Potential- bzw. Strom-Überspannungs-Charakteristik

## III.2 Überspannungen

Elektrochemische Zelle addiert die Überspannungen

 $\eta_A \equiv$  anodische Durchtrittsüberspannung oder Reaktionsüberspannung

 $\eta_{\kappa} \equiv$  kathodische Durchtrittsüberspannung oder Reaktionsüberspannung

- $\eta_D \equiv$  Diffusionsüberspannung (Anode, Kathode) in Lösung, in Pissivschichten
- $\rightarrow$  Messung der Kinetik einer einzelnen Halbzelle
- $\Rightarrow$  Dreielektrodengeometrie:

Arbeitselektrode  $(\Delta \varphi, i)$ Referenzelektrode  $(\Delta \varphi, i = 0)$   $\eta$ Gegenelektrode  $(\Delta \varphi, i)$ 

 $\rightarrow$  Stromdichte kann aus den Stromdichten *i* der Arbeits- und Gegenelektrode ermittelt werden

Stichwörter: Galvanostaten, Potentiostaten

#### III.3 Kinetik einer Einfachelektrode (Halbzelle)

#### Durchtrittsüberspannung

Elektrodenreaktion  $Ox + n \cdot e^{-1_{K}} Red$ 

$$Cu^{2+} + 2 \cdot e^+ \rightleftharpoons Cu$$
$$2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^+ \rightleftharpoons H_2$$

$$V_{A(K)} = \frac{I_{A(K)}}{n \cdot F \cdot A} = \frac{i \cdot A(K)}{n \cdot F}$$
$$V_{A} = K_{A} \cdot [Red] \qquad \text{mit } [e^{-}] = const.$$
$$V_{K} = K_{K} \cdot [Ox]$$

$$\rightarrow \quad i_A = n \cdot F \cdot k_A \cdot [Red]$$
$$i_K = -n \cdot F \cdot k_K \cdot [Ox]$$

- $\Rightarrow \text{ Änderung der Reaktionskonstanten } k_A, k_K \text{ für Ladungstransfer unter Änderung der Uberspannung (geändertes Feld über Elektrode zum Elektrolyten)}$
- ⇒ Änderung der Konzentrationen [Red], [Ox] und deren Veränderung mit Stromfluss (Diffusionsüberspannung)

03. Februar 2009

 $k_{\scriptscriptstyle A}$  und  $k_{\scriptscriptstyle K}$  als Funktion des Elektrodenpotentials, also von  $\eta$ 

#### **Einfluss Elektrodenpotential**

Aufladung der Elektrode (Potentialdifferenz) beeinflusst Ladungstransfer

 $\Delta \phi$  (Festkörper  $\leftrightarrow$  Elektrolyt) bedeutet Ausbildung elektrochemischer Doppelschicht

(Festkörper  $\leftrightarrow$  Elektrolyt)

→ elektrisches Feld über Doppelschicht (Phasengrenze)

 $E = -grad(\Delta \varphi)$  (linearisiert  $E \approx -\frac{\Delta \varphi}{\Delta x}$ )



 $\Delta x$  äußere Helmholtz-Schicht

⇒ Feldverteilung und Ladungstransfer ist abhängig von Form der elektrochemischen Doppelschicht und Position der Reaktanden bei Ladungstransfer

Bild 115: Geschwindigkeitskonstanten für Ladungstransfer Durchtrittsüberspannung	<u>Bild 116:</u> Ladungstransfer bei Potentialdifferenzen	<u>Bild 118:</u> "damit folgt für die Aktivierungsenergien"
Datorithisaboroparinarig		
Bild 119: "damit folgt für die Abhängigkeit der kathodischen und anodischen	Bild 117 (Fig 30.6 & 30.7 & 30.8): When the transition state is very close to the inner plane / outer plane /	Bild 120 (Abb. 3.3.1 & 3.3.2): Stromdichte-Spannungs-Kurven für eine Einfachelektrode & für

kathodischen und anodischen Teilstromdichten..."

to the inner plane / outer plane / located at an intermediate postion

06. Februar 2009

Einfachelektrode mit Durchtrittsüberspannung

## **Butler-Volmer-Gleichung**

$$i = i_0 \left\{ \exp\left(\frac{\alpha \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta\right) - \exp\left(-\frac{(1 - \alpha) \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta\right) \right\}$$
(3.6)

#### Interpretation der Bulter-Volmer-Gleichung

Gesamtkurve *i* Funktion von η. Überlagerung von zwei exponentieller i-η-Kurven
 Anodischer Zweig → Oxidationsreaktion Loch-Transfer Elektrode →
 Elektrolyt

Kathodischer Zweig  $\rightarrow$  Reduktionsreaktion Elektronentransfer Elektrode  $\rightarrow$ 

Elektrolyt

- Symmetrisch für  $\alpha = 0,5$   $\Rightarrow$  Aktivierungsberg für Ladungstransfer ist in der Mitte von Anfangs- zu Endzustand
  - ⇒ kathodische und anodische Ladungstransfers sind gleich vom Potentialsabfall beeinflusst
- bei  $\eta = 0$  (d.h.  $\Delta \varphi = \Delta \varphi_0$ ) Potential beim thermodynamischen Gleichgewichtspotential ist  $i_{kathod_{\cdot}} = -i_{anod_{\cdot}} = |i_0|$  Austauschstromdichte
- Austauschstromdichte i<sub>0</sub> ist beeinflusst durch katalytische Aktivität der Oberfläche (aus Gl. 3.4 und 3.5 folg für i<sub>0</sub>)

$$\begin{split} i_{K} &= -i_{0} = -n \cdot F \cdot k_{K}^{0} \cdot c_{OX} \cdot \exp\left(\frac{-\Delta G_{0,K}^{\ddagger} - \overbrace{(1-\alpha) \cdot n \cdot F \cdot \Delta \varphi_{0}}^{=0}}{R \cdot T}\right) \\ i_{A} &= i_{0} = n \cdot F \cdot k_{K}^{0} \cdot c_{Red} \cdot \exp\left(\frac{-\Delta G_{0,A}^{\ddagger} - \overbrace{\alpha \cdot n \cdot F \cdot \Delta \varphi_{0}}^{=0}}{R \cdot T}\right) \end{split}$$

- $\rightarrow$  dominiert doruch  $\Delta G_0^{\ddagger} \equiv$  Aktivierungsenergie für Ladungstransfer
  - $\Rightarrow$   $i_0$  bestimmt die Steilheit der  $i \eta$  Kurve

## Grenzwerte der Butler-Volmer-Gleichung

• Für  $\eta$  sehr klein (< 0,01V) folgt:

$$\left( e^{x} = 1 + x + \frac{x^{2}}{2} + \dots \approx 1 + x \right)$$

$$i = i_{o} \left[ 1 + \frac{\alpha \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta - 1 + \frac{(1 - \alpha) \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta \right]$$

$$= i_{0} \cdot \frac{n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta = R_{p} \cdot \eta$$

$$R_{p} = \text{Polarisationswiderstand}$$

Beschreibt linearen Bereich von  $i - \eta \rightarrow$  Steigung ergibt  $i_0 \cdot n$ 

•  $|\eta|$  größer als 0,1V, dann ist ein Term von Gleichung 3.6 vernachlässigbar

$$i_{K} = -i_{0} \left[ \exp\left(\frac{(1-\alpha) \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta\right) \right] \qquad \text{mit } \eta < 0$$
$$i_{A} = i_{0} \left[ \exp\left(\frac{\alpha \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta\right) \right] \qquad \text{mit } \eta > 0$$
$$|i| = |i_{0}| \cdot \left[ \exp\left(\frac{1}{b_{K/A}^{'}} \cdot |\eta|\right) \right] \qquad \text{mit } b_{K}^{'} = \frac{R \cdot T}{(1-\alpha) \cdot n \cdot F} \text{ bzw. } b_{A}^{'} = \frac{R \cdot T}{\alpha \cdot n \cdot F}$$

Daraus folgt:

$$lg(|i|) = lg(|i_0|) + \frac{1}{b} \cdot |\eta|$$
  

$$\rightarrow \qquad |\eta| = -b \cdot lg(|i_0|) + b \cdot lg(|i|)$$
  

$$|\eta| = a + b \cdot lg(|i|)$$

Tafel-Gleichung (3.7)

## Tafel-Gleichung, Tafel-Geraden



#### **III.4 Reaktionsüberspannung**

Mehrelektronentransferreaktion

- ⇒ Geschwindigkeitsbestimmender Schritt
  - muss nicht Durchtrittsreaktion sein
  - Geschwindigkeitsbestimmender Schritt enthält weniger Ladungen als Bruttoreaktion
    - $\rightarrow \alpha, \eta, i_0$  unterschiedlich für Reduktions- und

Oxidationsreaktion

#### Beispiele für komplexe Ladungstransferreaktionen

1.  $H^+/H_2$ 

Bruttoreaktion:

a) Volmer-Tafel-Mechanismus

 $H^{+} + e^{-} \to H_{ads}$  $H_{ads} + H_{ads} \to (H_{2})_{ads}$ 

b) Volmer-Heyrowski-Mechanismus

$$H^{+} + e^{-} \rightarrow H^{0}_{ads}$$
$$H^{+} + H^{0}_{ads} + e^{-} \rightarrow (H_{2})_{ads}$$

2.  $O_2 / H_2 O$  Redoxreaktion

Bruttoreaktion:  $O_{2} + 4 \cdot H^{+} + 4 \cdot e^{-} \rightleftharpoons 2 \cdot H_{2}O$ Teilreaktionen:  $O_{2} + 2 \cdot H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_{2}O_{2}$   $H_{2}O_{2} + 2 \cdot H^{+} + 2 \cdot e^{-} \rightarrow 2 \cdot H_{2}O$ b)  $O_{2} + e^{-} \rightarrow O_{2}^{-} (ads)$   $O_{2}^{-} + e^{-} \rightarrow O_{2}^{2-} (ads)$   $O_{2}^{2^{-}} + 2 \cdot e^{-} + 4 \cdot H^{+} \rightarrow 2 \cdot H_{2}O$ 

> <u>Bild 121</u> (Fig. 18.6): Schematic representatin of possible Stepps in the hydrogen reductino reaction & Volmer-Tafel & Volmer-Heyrowski

<u>Bild 122</u> (Bild 5.17 & Abb. 4-28): Einfaches Schema des Übergangs von Metallkationen & Schematische Darstellung der Elementarschritte bei der Metallabscheidung

$$\begin{array}{c} e^{-} \\ H^{+} \\ H \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ H^{-} \\ e^{-} \\ H^{+} \end{array}$$

$$2 \cdot H^+ + 2 \cdot e^- \rightleftharpoons H_2$$

#### III.4 Korrosionsraten abgeleiten von Polarisationskurven

• Ablauf der Korrosionsreaktion ist bestimmt durch Größe des kathodischen und anodischen Teilschritts  $H_2$ 



#### III.5 Transportbegrenzungen (Diffusionsüberspannung)

• Begrenzung durch Transportprozesse ergibt Diffusionsüberspannung  $\eta_D$ 

$$\underline{\eta}_{G} = \underline{\eta}_{DT} + \underline{\eta}_{D}$$
Gesamt Druchtritt Diffusion

Mögliche Begrenzungen

• Transport der Reaktanden im Elektrolyten

Mechanismus: Diffusion

#### • Transport von Reaktanden in Passivschichten

Mechanismus: Diffusion, Migration

$$\begin{array}{c|c} & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\$$

#### Diffusionsüberspannung

• Butler-Volmer-Gleichung im anodischen Bereich

$$i = i_0 \cdot \exp\left(\frac{\alpha \cdot n \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta\right) \cdot \frac{c(i)}{c_0}$$
$$\eta = \frac{R \cdot T}{\alpha \cdot z \cdot F} \left\{ \ln\left(\frac{i}{i_0}\right) + \ln\left(\frac{c_0}{c(i)}\right) \right\} = \eta_{DT} + \eta_D$$

Bei Stromfluss ist *i* i an der Elektrodenoberfläche abhängig von:

 $\rightarrow$  Transportbegrenzung c = f(i)

## Transport im Elektrolyten

- Diffusion  $(10^{-4} 10^{-3} m)$
- Konvektion (Rühren, Strömen)
   (Diffusionsgrenzschicht: >10<sup>-6</sup> m)
- Migration (Passivschichten, verd. Elektrolyte), Transport durch elektrische Felder



Halbzellenpotential im Gleichgewicht

$$\Delta \varphi_0 = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \ln(c_0)$$
Nernst'sche Gleichung
$$\Delta \varphi(i) = \Delta \varphi_{00} + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{c(i)}{c_0}\right)$$

ightarrow Diffusionsüberspannung  $\eta_{\scriptscriptstyle D}$ 

$$\eta_D = \Delta \varphi(i) - \Delta \varphi_0 = \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{c(i)}{c_0}\right)$$
(5.1)

c(i) an Oberfläche ist gegeben durch 1. Fick'sches Gesetzt:

$$j = \frac{dc}{dt} = -D \cdot \frac{dc}{dx} \quad \text{Teilchenstrom zur Oberfläche}$$

$$i = n \cdot F \cdot j$$

$$\rightarrow \quad i = -n \cdot F \cdot D \cdot \frac{dc}{dx} = -n \cdot F \cdot D \cdot \frac{c_0 - c(i)}{\delta} \quad (A)$$

Bei maximalem Strom  $i_{gr}$  (Diffusionsstrom) geht  $c(i) \rightarrow 0$ 

$$i_{gr} = -n \cdot F \cdot D \cdot \frac{c_0}{\delta}$$
(5.2)

<u>Bild 123</u> (Abb. 4-11 & Fig. 18.8): Interferogramm der kathodischen Diffusionsschicht & For hydrogen reduction, schematic representation of the H<sup>+</sup> distribution Mit den Gleichungen A und 5.2 ergibt sich

$$\frac{i}{i_{gr}} = \frac{c_0 - c(i)}{c_0} = 1 - \frac{c(i)}{c_0}$$

Und mit Gleichung 5.1 folgt:

$$\frac{i}{i_{gr}} = 1 - \exp\left(\frac{z \cdot F}{R \cdot T} \cdot \eta_D\right)$$
$$\eta_D = \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(1 - \frac{i}{i_{gr}}\right)$$



#### **III.6** Passivschichten

Bildung unlöslicher Schichten (Oxide) auf metallischen Substraten.

z.B.  $2 \cdot Al + 3 \cdot H_2 O \rightarrow Al_2 O_3(s) + 6 \cdot H^+ + 6 \cdot e^-$ 

wichtige Metalle mit Passivoxiden: Cr, Fe, Ni, Ti und Legierungen (Zusatzstoffe) typisches  $i-\eta$ -Verhalten



<u>Bild 125</u> (Figure 18.12): Schematic polarization curve for a metal that displays an active-passive transition

## **Reaktionen an Passivschichten**

• Stromtransport  $i_p$  bestimmt durch Eigenschaften der

Passivschicht

<u>Bild 127:</u> Transport in Lösung, Gasphase & Transport von Ionen in Passivschicht

- Permeabilität: poröse Schichten mit verminderter Diffusion (*i* ist kleiner als im freien Elektrolyten, Größe *i* bestimmt durch Anteil der Poren)
- Diffusion: Transport von Elektronen als auch Ionen

Zwei denkbare Wachstumsmodelle:



bei Diffusion von Metallionen







Diffusion der Ionen ist Geschwindigkeitsbestimmender Schritt (Ionen oder Fehlstellendiffusion)  $\rightarrow$  1. Fick'sche Gesetzt

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -D_V \cdot \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -D_V \cdot \frac{V_{Oberfläche} - V_{Grenzfläche}}{\Delta x}$$

Fehlstellenkonzentration:

 $V_{Oberfläche} = k \cdot p_{O_2}^{\frac{1}{n}}$  Fehlstellenbildung

$$V_{Grenzfläche} = 0$$
 da  $p_{O_2}$  klein

 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{\Delta V}{\Delta x} = -\frac{1}{S} \cdot \frac{\mathrm{d}(\Delta x)}{\mathrm{d}t}$ 

10. Februar 2009

 Wachstum der Oxidschicht: Bestimmt durch Diffusion von Ionen (Ionen- oder Fehlstellendiffusion)
 → Fick'sches Gesetz

$$\frac{d[V]}{dt} = -D_{V} \cdot \frac{dV}{dx} = -D_{V} \cdot \frac{[V]_{Oberfläche} - [V]_{Grenzfläche}}{\Delta x}$$

$$[V]_{OF/GF} = k \cdot p_{O_{2}}^{\frac{1}{2}} \qquad \text{Fehlstellenbildung}$$

$$\rightarrow [V]_{Oberfläche} \text{ groß, da } p_{O_{2}}, [V]_{Grenzfläche} \rightarrow 0, \text{ da } p_{O_{2}} \rightarrow 0$$

$$\text{Mit } \frac{d[V]}{dt} = -\frac{d[M^{n+}]}{dt} = -S \cdot \frac{d(\Delta x)}{dt}$$

<u>Bild 127</u> (Abb. 7.4.1 & 18.25): Verlauf der Fehlstellenkonzentration in einer Oxidphas, die im gleichgewicht mit ihrem Metall und ihrer Gasphase steht (nach C. Wagner) & Oxidation film growth curves

Mit S Proportionalitätskonstante für Umrechnung  $\frac{d[M^{n+}]}{dt} \rightarrow \frac{d(\Delta x)}{dt}$ 

$$\rightarrow \Delta x \cdot d(\Delta x) = S \cdot D_V \cdot [V]_{Oberfläche} \cdot dt$$

Und nach Interpretation mit x = 0 für t = 0

 $\overline{(\Delta x)^{2} = 2 \cdot S \cdot D_{V} \cdot [V]_{Oberfläche}} \cdot t = k \cdot t$ 

Parabolisches Wachstumsgesetzt  $\Delta x$  vs. t (*Fe*, *Cu*, *Co*, *Ni*, *Zn*)

# Einflussgrößen: $D_V$ wird größer für größere IonendefektkonzentrationLegierungselemente

•  $[V]_{OF}$  Thermodynamik und Kinetik der Defektbildung an der Oberfläche

Andere Wachstumsgesetze:

$\Delta x = k \cdot t$	lineare WT-Gesetze (poröse Schichten: Ta, Zr)
$\Delta x = S \cdot \lg \left( k \cdot t \right)$	logarithmisch (dünne, kompakte Schichten)

## IV Korrosionsformen und (V Korrosionsschutz)

IV.1 Korrosion in saurer Lösung (Säurekorrosion)

Korrosionspotential ist gegeben durch Überlagerung der anodischen (Metalloxidation) und kathodischen (Wasserstoff-Reduktion) Strom-Spannungs-Kurve.

 $\rightarrow \quad \mathcal{E}_{R} \quad \text{Korrosionsmischpotential (zwischen } E(H^{+}/H_{2}) \text{ und } E(M/M^{n+}))$  $i_{korr} \quad \text{Korrosionsstromdichte}$ 

- Vergleich der Durchtrittsüberpsannungen, Austauschstromdichte
  - $Fe / Fe^{2+} \quad i_0 = 10^{-8} \frac{A}{cm^2}$  Auflösung geschwindigkeitsbestimmend  $H^+ / H_2 \quad i_0 = -10^{-6} \frac{A}{cm^2}$   $Zn / Zn^{2+} \quad i_0 = 10^{-5} \frac{A}{cm^2}$

 $H^+/H_2$   $i_0 = -10^{-11} \frac{A}{cm^2}$  Wasserstoffentwicklung geschwindigkeitsbestimmend

• Einfluss von Lokalelementen: Kontaktmetalle auf korrodierendem Metall



## Einfluss von Inhibitoren (Adsorbate auf Metall)

Durch Adsorption auf Metall-Oberfläche Korrosion reduzieren

Erniedrigt Koprrosionsrate: - H<sub>2</sub>-Entwicklung - Metallauflösung (Solvation)

## IV.2 Korrosion in neutraler bis alkalischer Lösung

("Sauerstoffkorrosion", "Laugenkorrosion")

$$M \to M^{n+} + n \cdot e^{-} \qquad \qquad 4 \cdot e^{-} + O_2 + 2 \cdot H_2 O \to 4 \cdot OH^{-}$$
(B)

(B) ist diffusionsbesimmt, gegeben durch (niedriger)  $O_2$ -Konzentration in Lösung

Korrosionsschutz: Entfernen des O2 aus Lösung

- chemisch:  $SO_3^{2-}$ ,  $N_2H_4$
- physikalische: Entgasen, "Aussalzen"

<u>Bild ???</u> (Fig. 11.9 & 11.5 & 11.6): A metal can corrod (a) by a heterogenous mechanism ... or (b) by a homogeneous one... & Even without copper strips, copper will deposit on a zinc bar... & The hydrogen-evolution reaction can bet he electronation reaction...

> Bild 128 Stromdichte über Elektrodnepotential & 2x Abtragungsrate über Sauerstoffgehalt

Freitag, der 13. Februar 2009

## Passivität

- Bildung von Passivschicht
- Thermodynamik  $\rightarrow$  Pourbaix-Diagramm  $\rightarrow$  Oxidbildung
- Kinetik definiert Bildung unterschiedliche Oxide/Hydroxide in Abhängigkeit der Zusammensetzung des Werkstoffs
- Passivschichtbildung hängt auch von der kathodischen Gegenreaktion ab
  - a)  $O_2$ -Reaktion  $\rightarrow$  Bildung passiver Oxidschichten,

 $i_{korr} \triangleq i_{pass}$  : klein

- b)  $H^+$ -Reaktion  $\rightarrow$  aktive Auflösung,  $i_{korr}$  groß
- Einfluss auf Passivität:
  - Legierungselemente: typisch Cr, Ni in Fe-Legierungen (Stähle)

<u>Bild 129</u> (Abb. 4.8.1): Korrosionsgeschwindigkeit von Aluminium und Zink & Evans-Diagramm für zwei Fälle

- <u>chemische Zusätze:</u>
- Oxidationsmittel, "Passivartoren",
   z.B. CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>
  - "Inhibitoren",  $PO_4^{3-}$ ,

chemische Passivschichtenbildner  $\rightarrow Fe_3(PO_4)_2$ 

• amorphe, glasartige Metallschichten, Ergebnisse unklar

#### **IV.5 Korrosionsarten**

#### Gleichmäßige Flächenkorrosion

- $\rightarrow$  nur zu erwarten bei homogenen Oberflächen
- langsam bei Passivbildung
- typische Beispiele: homogene Rostbildung auf  $Fe \rightarrow FeO(OH)$

Anlaufen von  $Ag \rightarrow Ag_2S$ 

#### Mechanismus der Rostbildung

$$\begin{split} Fe &\rightarrow Fe^{2+} + 2 \cdot e^{-} \\ O_2 + 4 \cdot e^{-} + H_2 O &\rightarrow 4 \cdot OH^{-} \\ Fe^{2+} + 2 \cdot OH^{-} &\rightarrow Fe \big( OH \big)_2 \end{split}$$

Bei O<sub>2</sub> Überschuss:

$$Fe(OH)_2 + \frac{1}{2} \cdot O_2 \rightarrow \frac{FeO(OH)}{Fe_2O_3 \cdot H_2O}$$
 (Rost)

Bei O2 Unterschuss

$$Fe^{II}Fe^{III}(OH)_{5} \rightarrow Fe_{3}O_{4}$$
 (grün)

Bild 130 (Abb. 4.9.4 & 10.20 & 10.21): Polarisationsverhalten von Eisen-Chrom-Legierungen & Chromgehalt der Metalloberfläche und des Passivoxids von FeCr-Legierungen & Zusammensetzung des Inneren einer austenitischen Legierung

#### Interkristalline Korrosion

*Cr* – *Ni* -Stähle,

polykristalline Werkstoff, Ausscheidung von  $Cr_{23}C_6$  an Korngrenzen

- $\rightarrow$  Verarmungsrandschicht an *Cr* im Bereich der Korngrenzen
  - → Erhöhung der Korrosionstendenz
- <u>Lösung:</u> Temperbehandlung zur Auflösung von  $Cr_{23}C_6$  (1050 °C)
  - Zulegierung anderer Metalle mit höheren Tendenz zur Carbidbildung (*Nb*,*Ti*,*Ta*)

<u>Bild 131</u> (Bild 13.1a & Fig. 18.18): Das Erscheinungsbild der interkristallinen Korrosion & Schematic illustration of chromium carbide particles <u>Bild 132</u> (Abb. 5.7.1): Transkristalline und Interkristalline Spannungsrisskorrosion <u>Bild 133</u> (Bilde 15.3 & 15.12 & 16.27): Transkristalline und interkristalline Spannungsrisskorrosion & Das elektrochemische Modell der Spannungsrisskorrosion & Das Modell des Adsorptions-Sprödbruchmechanismus

#### Spannungsrisskorrosion

Überlagerung von elektrochemischer und mechanischer Belastung

- → Interkristalline oder transkristalline Korrosion mit Ausbreitungsrichtung des Risses senkrecht zur Zugspannung
- ⇒ Zugspannung reduziert Bindungskräfte der Atome zueinander
  - → Erhöhung des chemischen Potentials
    - → Erhöhung der Korrosionstendenz
- ⇒ Einfluss der Adsorbate aus Elektrolytlösung,
   Bindung des Adsorbat stabilisiert Metall-,,dangling bonds",
   bisher mechanisch nicht gut verstanden

## Spaltkorrosion

Tendenz zur Korrosion im Spalt (unzugängliche Bereiche)
 Konzentrationsgradienten (O<sub>2</sub>) an unzugänglichen Stellen

<u>Bild 134</u> (Figure 18.16): Schematic illustration of the mechanism of crevice corrosion between two riveted sheets

## Ungleichmäßige Korrosion

- Entstehung durch Lokalelemente auf Werkstoffen durch eingebaute Inhomogenitäten:
  - Konzentrationsunterschiede
  - Inhomogene Zusammensetzungen
  - Transport Inhomogenitäten

#### Legierungskorrosion

Bei Werkstoffen mit fein verteilten unterschiedlichen Materialien (Legierungen,

Ausscheidungen) können die Bestandteile unterschiedliche Tendenzen zur Korrosion haben.

#### **Selektive Korrosion**

Typisch: Ein leicht und ein schwer korrosionsfähiges Material

Messing: ZnCu selektive Auflösung von Zn

 $\rightarrow$  poröse *Cu*-Schichten mit schlechten mechanischen Eigenschaften

## Tropfenkorrosion

Kein Text

<u>Bild 137</u> (Bild 8.14a-d, 8.20, 8.21a-d): Die Ausbildung einer zerklüfteten Oberfläche und einer feinkristallinen Deckschicht im Verlaufe der selektiven Korrosion & TEM-Aufnahme einer Folie aus Cu-15Pd & Modell der Ausbildung einer porigen Edelmetallsicht

<u>Bild 136</u> (Bild 12.12a-c): Schemaskizze dreier möglicher Startvorgänge des Lochfraßes

Bild 135 (Abb. 4-39 & Fig. 11.24 & Fig. 11.26): Eisenkorrosion durch Luftsauerstoff an einer schadhaften Stelle der Oxidschicht & As the availability of oxygen veries on a metal, metal dissolution takes place at oxygenstarved areas & The concentration of

## VI Korrosionsschutz

## Kathodischer Korrosionsschutz

Potential des Werkstoffs unterhalb (negativer) als Oxidationspotential

$$E = E_0 - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\frac{a_{Ox}}{a_{Red}}\right)$$

 $E^{W} > E \rightarrow \text{Korrosion}$ 

 $E^{W} < E \rightarrow$  Immunität (kathodischer Schutz vor Korrosion)

Benutzung von Gleichspannungsquellen





b) von Opferanoden

a) Benutzung von

Gleichspannungsquellen

## Galvanische Überzüge (Metallschichten)

- $\rightarrow$  Überzug von unedlen Metallen (Verzinken)
- → Überzug von edlen Metallen  $E(M/M^+)$  groß (Vergolden, Versilbern)



<u>Bild 138</u> (Fig. 18.22 & 18.23): Cathodic portection of an underground pipeline and an underground tank & Galvanic protection of stell

## Inhibitorschichten

Veränderung der Korrosion durch Erniedrigung der Austauschstromdichte

- Adsorbate (kein guter Korrosionsschutz)
- Polymerschichten
- Voraussetzungen: gute Haftung mit Unterlage
  - dichte Schicht

⇒ mehrere Schichten: - Grundierung: gute Haftung zum Metall + Korrosionsschutzpigmente

Blei-Mennige  $(Pb_3O_4)$ ,  $ZnCrO_4$ 

- Epoxid-Phenolharze, Polyester, Polyurethane



#### Anorganische Schutzschichten

- Glasuren, Email  $\rightarrow$  aufgeschmolzene Silikate
- anodisch erzeugte Schutzschichten  $\rightarrow$  Oxide
- Me-Phosphate, -Chromate, -Oxalate
- Schwerlösliche und anorganische Verbindungen (Keramiken)
- Beschichtung mittels CVP

PVD

 $TiN, TiC, TiB_2, C, BN, SiC$